

Впервые проведены исследования на содержание РОВ в Толмачевском водохранилище. Пробы отбирали по общепринятой методике [2]. РОВ в пробах воды определяли методом высокотемпературного (680°C) каталитического сожжения на автоматическом анализаторе TOC-500 (Shimadzu, Япония).

Концентрация РОВ (максимальная в поверхностном слое) имела слабую тенденцию понижения с глубиной и мало изменялась как в сезонном, так и межгодовом аспектах (табл.), тогда как видовой состав фитопланктона, его численность, биомасса и продукция, а также содержание хлорофилла *a* демонстрировали значительные колебания [3].

Таблица

Содержание РОВ (мг С/л) в слое 0–20 м

| Глубина, м | Год/месяц | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2003 | | | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | |
| | VII | VIII | IX | VII | VIII | IX | VII | VIII | IX | VII | VIII | IX |
| 0 | 3,77 | 3,96 | 3,47 | 3,56 | 3,68 | 3,35 | — | — | 3,93 | 3,71 | 4,03 | 3,42 |
| 5 | 3,61 | 3,74 | 3,25 | 3,45 | 3,48 | 3,28 | — | — | 3,77 | 3,67 | 4,87 | 3,26 |
| 10 | 3,50 | 3,65 | 3,03 | 3,31 | 3,35 | 3,11 | — | — | 3,59 | 3,56 | 3,65 | 3,07 |
| 15 | 3,39 | 3,54 | 2,85 | 3,24 | 3,27 | 3,02 | — | — | 3,47 | 3,41 | 3,47 | 2,86 |
| 20 | 3,23 | 3,33 | 2,50 | 3,12 | 3,19 | 2,31 | — | — | 3,32 | 3,29 | 3,31 | 2,42 |

1. Секи Х. Органические вещества в водных экосистемах. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 196 с.
2. Руководство по химическому анализу морских и пресных вод при экологическом мониторинге рыбоводохозяйственных водоемов и перспективных для промысла районов Мирового океана. М.: Изд-во ВНИРО, 2003. 202 с.
3. Лепская Е. В., Маркевич Г. Н., Шубкин С. В. Хлорофилл и первичная продукция Толмачевского водохранилища (Камчатка) // Настоящий сборник.

**ВЛИЯНИЕ ВУЛКАНИЗМА НА КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
В СЕВЕРО-КУРИЛЬСКЕ (О. ПАРАМУШИР)
О. В. Шульга**

**INFLUENCE OF VOLCANISM ON A QUALITY OF DRINKING WATER
IN SEVERO-KURILSK (PARAMUSHIR ISLAND)
O. V. Shulga**

*Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский,
Россия, bvi@kscnet.ru*

Вода, используемая для питьевого водоснабжения в п.г.т. Северо-Курильск на о. Парамушир (Курильские острова), имеет плохие вкусовые качества: металлический вкус, кислая, имеется запах, взвесь железа, образующаяся за счет коррозии труб, песка. Поступающая вода через центральное водоснабжение употребляется всеми жителями п.г.т. Северо-Курильск. Качество воды вызвано близостью активно действующего вулкана Эбеко, который входит в северную часть хребта Вернадского. Постройка вулкана сложена лавами и пирокластическим материалом андезитового состава. Вулкан выбрасывает парогазовую смесь, содержащую Na^+ , K^+ , Cu^{2+} , Pb^{2+} , Zn^{2+} , Cl^- , F^- , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, SO_3^{2-} , SO_4^{2-} [1].

Питьевая вода для нужд поселка берется из небольшого водозабора (озера), ложе которого не изучено, находящегося ниже вулкана Эбеко. Водозабор расположен на склоне вулкана у восточной оконечности старого лавового потока, спускающегося по направлению к океану в междуречье рек Матрасской – Снежной. Пополнение водой озера идет за счет таяния снега со склонов вулкана Эбеко. Термальные ручьи стекают из кратера активно парящего вулкана или с фумарольных и сольфатарных полей. Часто источники и поверхностные воды сохраняют свой основной состав. Воды фильтруются естественным способом через старый лавовый поток, попадая в открытый водосборник. Очистительные фильтры не справляются с очисткой воды, в результате чего вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 [2].

Пробы воды для анализа были отобраны из водоразборной сети при предварительном сливе ее в течение 20 мин (табл.)

Таблица

Химический состав питьевой воды

| № точки отбора | Дата отбора | рН | Общая жесткость | Запах, вкус | Сухой остаток | SO ₄ ²⁻ | Cl ⁻ | HCO ³⁻ | F ⁻ | Тяжелые металлы | Железо общее | Al ₃ ⁺ | H ₄ SiO ₄ , сумма | мг/л | |
|--------------------------|-------------|---------|-----------------|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|--|--------------|------------------------------|---|------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | – | 6,0–9,0 | 1000,0 | <2 баллов | 0,3 | <50 | 350,0 | | <0,7–<1,5 | Pb ²⁺ <0,05 Cu ²⁺ <1 Zn ²⁺ <5 | <1 | 0,5 | 10,0 | | |
| Вода водопр. | 09.2004 | 4,9 | 34,0 | н/о | н/о | 95,7 | 4,3 | 4,3 | 0,1 | н/о | 0,0 | 0,9 | 38,3 | | |
| Вода водопр. | 04.2005 | 4,7 | 16,0 | н/о | н/о | 53,8 | 9,9 | <0,6 | 0,1 | н/о | 0,0 | 1,7 | 73,2 | | |
| Снег, р-н скв. Г П-3 | 08.2004 | 5,3 | 1,9 | н/о | н/о | 5,7 | 21,3 | 2,4 | 0,2 | н/о | 0,0 | <0,3 | 5,2 | | |
| Снег, р-н скв. Г ГП-3 | 03.2005 | 4,4 | 1,0 | н/о | н/о | 2,4 | 5,7 | 2,4 | 0,1 | н/о | 0,0 | <0,3 | <2,6 | | |
| р. Матрасская-3 | 08.2000 | 3,5 | 39,3 | н/о | н/о | 115,2 | 6,4 | 0,0 | н/о | н/о | 0,0 | 8,1 | н/о | | |
| р. Снежная-3 | 08.2000 | 4,4 | 32,0 | н/о | н/о | 92,2 | 26,2 | <0,6 | н/о | н/о | 0,0 | 1,6 | н/о | | |
| р. Снежная-4 | 08.2001 | 4,6 | 37,6 | н/о | н/о | 115,3 | 27,2 | 4,9 | н/о | н/о | 0,0 | н/о | н/о | | |

Таким образом, вода по параметрам pH и содержанию некоторых компонентов не соответствует требованиям к составу воды, предъявляемыми СанПиН и другими нормативами к питьевой воде. Необходим поиск новых источников водоснабжения, влияние вулканических процессов в которых не так велико, как в данном случае.

1. Никитина Л. П. Миграция металлов с активных вулканов в бассейн седиментации. Изд-во «Наука», 1978. С. 6–10.

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 // 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населённых мест. Петропавловск-Камчатский, 2006. Табл. 1, 2, 3.